

 **SULALA II**  
スララ2

“ハイクラスカーポート”  
Luxury time for you.





**SULALA II**

—Daisen—

ハイクラスな装いを纏った  
ワンクラス上の  
高級カーポート。

「オシャレなカーポート」

「格好いいカーポート」

「高級感のあるカーポート」など

近年、シンプルでモダンな住宅デザインの流行により、  
高いデザイン性を求めるお客様が増加しています。

そんなこだわりのカーポートをお探しの方に、

「Sulala II」なら機能性は欠けることなくデザイン性を  
追求した重厚感のあるエクステリアデザイン、住宅と  
カーポートが完全にマッチングした最高の空間をご提  
供できる商品です。

夜にはダウンスポットライトを取り付けることにより、  
ショールームのような演出が期待できます。(オプション品)





その1つ1つのディテールがご自慢の愛車の装い。

3台用 奥行:L55 間口:W80 ハイルーフ柱タイプ(積雪50cm仕様)



住宅とカーポートが完全にマッチした空間。


2台用 奥行:L55 間口:W55 標準柱タイプ(積雪50cm仕様)



破風に合わせた化粧板を纏った天井板。




その佇まいに安心と重厚感を増す柱、梁のサイズ。



【不点灯時】

【点灯時】

暖かみすら醸し出す調光のLEDライト。



人感・照度(明るさ)センサー

LED照明(消灯時)

色温度:2700K 全光束:Typ:53lm Min 44lm 電球色 AC100V電源

カラーリスト (木目調鼻隠しの内面カラーは、ライトオーク:ライトステン色、ブラウンチークとブラックウォールナット:ライトブラック色となります)

◇軒天パネル

木調ダークウォールナット(DW) 木調ブラウンチーク(BT)

+

+

◇本体カラー

本体 ライトブラウン(DL) 本体 ライトブラック(KL)

◇鼻隠しカラー

木調ブラックウォールナット(BW) 木調ブラウンチーク(BT)

◇軒天パネル

木調ダークウォールナット(DW) 木調ライトチェリー(LC) 木調ブラウンチーク(BT)

+

+

+

◇本体カラー

本体 ライトステン(GL)

◇鼻隠しカラー

木調ブラックウォールナット(BW) 木調ライトオーク(LO) 木調ブラウンチーク(BT)

|                                | 台 数 | 寸 法 (L:奥行×W:間口)                | 本 体 価 格 (屋根ふき材含む) | オプション品                 |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Sulala II   High Class Carport | 2台用 | 奥行:L55-間口:W55 標準柱タイプ(積雪50cm仕様) | ¥1,963,200        | LED照明[梁下面取付型]<br>(電球色) |
|                                | 3台用 | 奥行:L55-間口:W80 標準柱タイプ(積雪50cm仕様) | ¥3,199,600        |                        |

商品保証について

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様へ修理をご依頼ください。■保証期間 建築会社様よりの商品引き渡し日[注]から起算して2年間(電装部品については1年間)。ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。[注]商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。■保証内容 本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。■免責事項 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や塩結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など) ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合 ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合 ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合 ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排気ガスなどが付着して起こる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など) ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど) ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高波、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合 ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合 ⑨犬、猫、鳥などの小動物またはつるや蓊などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害による不具合 ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合 ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合 ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合 ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合 ※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。 ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。※この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。



# 株式会社 大仙

<https://www.daisen.co.jp/exterior/>



|           |           |                    |                     |
|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| 事業本部/新城工場 | 〒441-1317 | 愛知県新城市有海字高田1-1     | TEL:0536-24-2300    |
| 本社        | 〒440-8521 | 愛知県豊橋市下地町字柳目8      | TEL:0532-54-6527(代) |
| 札幌支店      | 〒063-0846 | 北海道札幌市西区八軒6条西4-2-4 | TEL:011-612-6433    |
| 仙台支店      | 〒981-1106 | 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8   | TEL:022-306-3421    |
| 関東支社      | 〒343-0002 | 埼玉県越谷市平方1898-1     | TEL:048-970-1133    |
| 名古屋支社     | 〒462-0063 | 愛知県名古屋市北区丸新町40     | TEL:052-902-1851    |
| 関西支社      | 〒567-0059 | 大阪府茨木市清水1-16-35    | TEL:072-643-1821    |
| 九州支社      | 〒816-0922 | 福岡県大野城市山田2-1-1     | TEL:092-501-6414    |

お問い合わせ

● このカタログは2025年6月現在のものです。 ● 製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。 ● 製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

業務用  
2025.6月改定